

10.- Ondulaciones

Descripción del defecto:

Deformación del perfil longitudinal con crestas y valles espaciados a distancias cortas. A veces se acompañan con grietas semicirculares o curvadas

Influencia en la seguridad vial:

Supone un riesgo de pérdida de estabilidad y adherencia en el vehículo al alterar anormalmente el trabajo de las suspensiones y mantenimiento del correcto contacto neumático-pavimento. el riesgo para las motos es sensiblemente mayor que para los vehículos de cuatro ruedas o mas.

En caso de lluvia se puede acumular agua, añadiendo peligro de deslizamiento por hidroplaneo (perdida del contacto neumático pavimento por formación de lamina de agua interpuesta).

Todos los peligros descritos aumentan en caso de estar el defecto situado en zona de curva.

Altera el confort de los usuarios y afecta a la durabilidad mecánica del vehículo

Reparación del defecto:

La reparación pasa por eliminar la capa deteriorada en su totalidad y sustituirla por una nueva con un perfil y planeidad correcta.

