

8.- Escalones

Descripción del defecto:

Sobreelevación de la vía sobre la que se circula, provocando desplazamientos verticales, en el momento de alcanzar el defecto, bien por impacto directo de los neumáticos, bien por caída.

Influencia en la seguridad vial:

Produce desplazamientos del vehículo, con una posible pérdida del control del vehículo, en caso que el escalón quede ubicado en una zona de curva, el riesgo se incrementa de forma considerable, ya que en la mayoría de los casos no es visible con la suficiente antelación. En condiciones de lluvia se forman charcos, con el consiguiente riesgo de hidroplaneo (pérdida de adherencia del vehículo por lamina de agua entre neumático y pavimento).

Reparación del defecto:

Para la reparación se debe realizar el fresado de la zona afectada, así como las zonas anteriores y posteriores al defecto, para posteriormente pavimentar con la mezcla bituminosa adecuada, regularizando la superficie de forma correcta.

